NACHRICHTEN AG

05. Juni 2025

Rauchentwicklung an Pkw: Feuerwehr Hünxe rettet schnell und effektiv!

Am 5. Juni 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr Hünxe wegen Rauchentwicklung an einem Pkw in Hünxe alarmiert. Einsatzkräfte kühlten die überhitzte Bremse.



In den Elsen, Hünxe, Deutschland - Am 5. Juni 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr Hünxe um 15:22 Uhr zu einem dramatischen Einsatz auf der Straße In den Elsen gerufen. Alarmiert durch eine Rauchentwicklung an einem PKW, reagierten die Einsatzkräfte blitzschnell und machten sich auf den Weg zur Brandstelle.

Bei ihrer Ankunft entdeckten die Feuerwehrleute, dass die Bremse des Fahrzeugs überhitzt war. Um Schlimmeres zu verhindern, kühlten sie die Bremstrommel und die umliegenden Komponenten mit einem Kleinlöschgerät. Mit einem Wärmebildkamera kontrollierten sie anschließend die betroffenen Teile, um sicherzugehen, dass keine weitere Gefahr

bestand. Der gesamte Einsatz dauerte etwa 30 Minuten und konnte erfolgreich abgeschlossen werden.

Details	
Vorfall	Brandstiftung
Ursache	Rauchentwicklung, heißgelaufene Bremse
Ort	In den Elsen, Hünxe, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.net