

Ølspur sorgt fpr Stau: Lkw-Panne auf der B10 bei Spáen!

Ein geplatzter Hydraulikschlauch fphrte am Montag zu einer Ølspur auf der B466 bei Spáen, was zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen und mehrstþndiger Straáenreinigung fphrte.

Spáen, Deutschland - Am frþhen Morgen, gegen 6:30 Uhr, meldete ein 39-jæhriger Fahrer eine Panne an seinem Volvo Laster, die fatale Folgen hatte. Ein geplatzter Hydraulikschlauch lieá eine gefæhrliche Ølspur entstehen, die sich þber mehrere Kilometer von der Abzweigung Donzdorf/Spáen bis zur Auffahrt B10 Spáen zog. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei alarmiert, und schnell war klar hier war schnelles Handeln gefragt!

Die Aufræumarbeiten zogen sich þber Stunden hin, wæhrend die Autobahnpolizei alle Hænde voll zu tun hatte, die stark verschmutzte Fahrbahn zu reinigen. Die Auswirkungen waren erheblich: Der Verkehr musste umgeleitet werden, was zu massiven Staus und Verzøgerungen fphrte. Autofahrer in der Region mussten Geduld aufbringen, wæhrend die Straáen wieder sicher gemacht wurden!

Details	
Vorfall	Verkehrsunfall
Ursache	Hydraulikschlauch geplatzt
Ort	Spáen, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.net