

Großeinsatz der Feuerwehr: Rauchentwicklung im Bonner Bürohochhaus!

Einsatz der Feuerwehr Bonn am 10. Juni 2025 wegen Rauchentwicklung im Hochhaus Gronau. 25 Einsatzkräfte, Ursache: defekter Verdampfer.



Siemensstraße, Bonn, Deutschland - Am Dienstag, den 10. Juni 2025, kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr in einem Bürohochhaus im Stadtteil Gronau in Bonn. Die Alarmierung erfolgte über die automatische Brandmeldeanlage des Hauses um 15:20 Uhr. Laut [ksta.de](https://www.ksta.de) wurde von Betriebsangehörigen eine Rauchentwicklung im 18. Obergeschoss gemeldet.

Die Evakuierung des Gebäudes wurde vorbildlich durch Brandschutzhelfer umgesetzt. In Anbetracht der Situation wurde die Alarmstufe erhöht, sodass weitere Einheiten der Feuer- und Rettungswache 1 hinzuzogen wurden. Insgesamt waren 25

Einsatzkräfte vor Ort, darunter die Feuerwachen 1 und 3, die Freiwillige Feuerwehr Bonn-Kessenich sowie der Rettungs- und Föhrungsdienst.

Einsatzdetails und Brandursache

Die Feuerwehr richtete ein Depot im 17. Obergeschoss mit Schläuchen und Material ein, um die Brandbekämpfung zu unterstützen. Die Erkundung der Brandetage bestätigte die Verrauchung im Überwachungsbereich der Rauchmelder. Die Ursache für den Rauch konnte schnell ermittelt werden: Ein Defekt eines Verdampfers in der Klimazentrale hatte die Rauchentwicklung ausgelöst. Glücklicherweise schaltete sich der Verdampfer in den Störungsmodus, was ein weiteres Austreten von Rauch verhinderte.

Um den betroffenen Bereich zu befreien, wurden umfangreiche Maßnahmen durch die Feuerwehr ergriffen. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Haustechnik übergeben, damit eine gründliche Überprüfung des Systems erfolgen konnte.

Vergangene Einsätze und Risiken

Details	
Ort	Siemensstraße, Bonn, Deutschland
Quellen	• www.ksta.de • www.express.de • www.rauchmelder-lebensretter.de

Besuchen Sie uns auf: n-ag.net