

Großes Loch auf der Reichenbacher Straße: Was steckt dahinter?

Reichenbacher Straße in Zwickau erneut Baustelle: Loch im frischen Asphalt durch defekte Wasserleitungen, Reparatur abgeschlossen.



Reichenbacher Straße 111, 08058 Zwickau, Deutschland - In Köln ist die Reichenbacher Straße erneut in aller Munde. Nach längeren Bauarbeiten zur Erweiterung der Kreuzung Flurstraße gab es nun wieder Ärger bei Autofahrern: Ein großes Loch klafft in der gerade frisch asphaltierten Doppelspur stadteinwärts, direkt vor dem Haus Nr. 111. Wie radiozwickau.de berichtet, wurde diese unschöne Überraschung durch Schäden an den Wasserleitungen verursacht. Ein Zählerwechsel offenbarte defekte Absperreinrichtungen, die schnellstmöglich repariert werden mussten.

Nach einem halben Jahr hitziger Diskussionen und Bauarbeiten ist der Schaden nun behoben. Doch was sind die Ursachen

solcher Lochdramen, die teils unangemeldet auf der Straße auftauchen? Mit einem zuverlässigen Hauswasseranschluss steht und fällt die Wasserversorgung eines jeden Gebäudes. Insbesondere können im Laufe der Zeit Rohre und Leitungen verschleießen, was nicht nur die Wasserqualität beeinträchtigen, sondern nicht zuletzt auch Leckagen verursachen könnte. Bei diesen Problemen ist schnelles Handeln gefragt, und die Verantwortlichen müssen oftmals zügig reagieren.

Schnelle Lösungen für ein großes Problem

Für Hausbesitzer gibt es einige Warnsignale, die darauf hinweisen, dass es an der Zeit ist, den Hauswasseranschluss zu erneuern:

- Rostige oder undichte Leitungen
- Druckabfall im Wassersystem
- Verfärbungen im Wasser
- Undichte Stellen oder Feuchtigkeit in der Nähe der Wasserleitungen

Die Kosten für eine solche Erneuerung variieren je nach Umfang der Arbeiten und können zwischen 2.500 und 6.000 Euro liegen. Auch die regionalen Preisunterschiede sind nicht zu unterschätzen, so derbauherr.de.

Gesetzliche Vorgaben und Modernisierungen

Ein kleiner Lichtblick für die Besitzer älterer Häuser: Förderprogramme zur Erneuerung veralteter Wasserleitungen sind in vielen Städten auf dem Vormarsch. Besonders wichtig ist die Ersetzung alter Bleileitungen aus gesundheitlichen Gründen. Laut den gesetzlichen Bestimmungen, wie etwa die neuen Vorgaben aufgrund der Trinkwasserverordnung von 2023, sind nur zertifizierte Fachbetriebe befugt, Arbeiten am Hauswasseranschluss durchzuführen. Dabei wird vor allem Wert

auf moderne, korrosionsbeständige Materialien gelegt.

Ein Thema, das immer mehr in den Fokus rückt, ist die Energieeffizienz in der Trinkwasserinstallation. Bestimmte Techniken, wie die Ultrafiltration, könnten helfen, die Gesundheit in den eigenen vier Wänden zu wahren, während gleichzeitig Energiekosten gesenkt werden – ein Ziel, das im Rahmen des Forschungsprojekts Ultrafiltration als Element der Energieeffizienz in der Trinkwasserhygiene vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird, wie [dvgw.de](https://www.dvgw.de) anmerkt. Die Ergebnisse dieses Projekts werden für 2024 erwartet und könnten neue Maßstäbe setzen.

Nachdem der Schaden in der Reichenbacher Straße nun behoben wurde, sollen die Straßenarbeiten rasch fortgeführt werden, damit der Verkehr Anfang nächster Woche wieder normal fließen kann. Man darf gespannt sein, wie sich die Straßen und Leitungen in Köln in Zukunft entwickeln werden schließlich ist die Versorgungsinfrastruktur das Rückgrat jeder lebendigen Stadt.

Details	
Ort	Reichenbacher Straße 111, 08058 Zwickau, Deutschland
Quellen	• www.radiozwickau.de • derbauherr.de • www.dvgw.de

Besuchen Sie uns auf: n-ag.net