

Krise für PS5-Spieler: Kpflsystem versagt! Was jetzt tun?

Berichte über plötzliche PS5-Ausfälle durch Kpflprobleme:
Details zu Ursachen, Betroffenen und mögliche Lösungen.



Wittenberg, Deutschland - Die PlayStation 5, eine der beliebtesten Spielkonsolen der letzten Jahre, steht derzeit im Zentrum besorgniserregender Berichte. Zahlreiche Besitzer berichten von plötzlichen Ausfällen ihrer Geräte, die in vielen Fällen während des Spielens auftreten. Hintergrund dieser Probleme scheint eine Fehlfunktion in der Flpssigmetall-Kpflung zu sein, die bei der PS5 eingesetzt wird. Ein Malheur, das zu Überhitzung führt und in besonders hohem Maße bei vertikal aufgestellten Konsolen auftritt, wie die Berichterstattung von **Chip** zeigt.

Das Problem äußert sich oft darin, dass das Kpflmittel, welches flpssig sein sollte, sich mit der Zeit bewegt und sogar tropft.

Diese Tropfen können als **Dry Spots** bezeichnete trockene Stellen auf der APU (Accelerated Processing Unit) hinterlassen, was letztlich zu einem Systemabsturz führt. Schätzungen zufolge sind etwa 2-3 Prozent der Spieler betroffen, was bei der riesigen Anzahl verkaufter Konsolen nicht unerheblich ist. Besonders tragisch ist, dass viele dieser betroffenen Konsolen bereits außerhalb der Garantiezeit liegen.

Neuerungen und Unsicherheiten

Während Sony keine offizielle Rückrufaktion für die betroffenen Launch-Modelle gestartet hat, wurden bei neueren Revisionen, wie der PS5 Slim und PS5 Pro, bauliche Änderungen vorgenommen. Doch wie **Playfront** feststellt, ist noch unklar, ob diese Maßnahmen tatsächlich ausreichen, um zukünftige Ausfälle zu verhindern. Die Sorge wächst, dass sich das Problem auch außerhalb der gewohnten Nutzungsszenarien bemerkbar machen könnte, vor allem bei leistungsintensiven Spielen.

Gerade das Spiel **Path of Titans** soll ein Beispiel sein, bei dem das Problem besonders deutlich zutage trat. Spieler berichten hier von abrupten Abschaltungen ihrer Konsolen, was die Vermutung nahelegt, dass die Problematik weiterverbreitet ist, als Sony möglicherweise zugeben möchte. Zusätzlich vermissen viele Nutzer offizielle Tools zur Temperaturüberwachung, die helfen könnten, kritische Temperaturen zu identifizieren, bevor es zu einem schädlichen Shutdown kommt.

Geräteordnung und Nutzung

Ein weiteres Augenmerk sollte auf die Aufstellung der Konsolen gerichtet werden. Experten warnen, die PS5 nicht vertikal aufzustellen, da dies die Wahrscheinlichkeit für Kühlprobleme erhöht. In einschlägigen Diskussionen, wie sie unter anderem auf **ComputerBase** zu finden sind, wird dieser Punkt immer wieder betont. Die Lagerung der Konsole könnte somit einen signifikanten Einfluss auf die langfristige Funktionsfähigkeit haben.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie Sony auf diese Herausforderungen reagiert. Die Community ist gespannt, ob vermehrt neue Informationen zu den Revisionen oder möglicherweise sogar eine offizielle Rückrufaktion kommuniziert werden, um das Vertrauen der Spieler wiederherzustellen. Das Thema dürfte uns noch eine Weile beschäftigen.

Details	
Ort	Wittenberg, Deutschland
Quellen	• www.chip.de • playfront.de • www.computerbase.de

Besuchen Sie uns auf: n-ag.net