

Dramatischer Dachterrassenbrand in Speyer: Feuerwehr rettet Gebäude!

Am 05.06.2025 brannte eine Dachterrasse in Speyer. Ursache war ein Gaskocher. Feuerwehr sicherte das Gebäude, Ermittlungen laufen.



Speyer, Deutschland - Am Donnerstagabend, den 5. Juni 2025, brach in der Speyerer Innenstadt ein verheerender Brand auf einer Dachterrasse aus. Die Polizei ermittelt – als Hauptursache wird ein unbeaufsichtigter Gaskocher vermutet. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte das Feuer löschen, wodurch ein Übergreifen auf das Gebäude erfolgreich verhindert wurde.

Obwohl der Schaden nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Bereich liegt, ist es ein Glück im Unglück: Es wurden keine Personen verletzt. Die Löscharbeiten führten jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Gilgenstraße und auf der Straße Postplatz, die zeitweise

gesperrt werden mussten. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen übernommen, um die genauen Ursachen des Brandes zu klären.

Details	
Vorfall	Brandstiftung
Ursache	unbeaufsichtigter Gaskocher
Ort	Speyer, Deutschland
Schaden in €	10000

Besuchen Sie uns auf: n-ag.net