

Selbstmordgefährlicher Lkw: Fahrer in Ulm wegen Mängeln aus dem Verkehr gezogen!

Bei einer Kontrolle in Ulm wurden bei einem Gefahrgut-LKW erhebliche Mängel entdeckt. Der Fahrer muss nun mit Strafen rechnen.



Eiselauer Weg, 89081 Ulm, Deutschland - Ein gefährlicher Verkehrsfall in Ulm-Lehr! Die Beamten des Verkehrsdienstes Laupheim haben heute Vormittag einen ausländischen Sattelzug kontrolliert und zahlreiche Verstöße aufgedeckt. Der 41-jährige Fahrer des Volvos hatte seine Ladung nicht gesichert und fehlte mit der notwendigen Schutzausrüstung – ein absolutes No-Go für den Transport von Gefahrgut!

Doch das ist nicht alles: Der Zustand des Aufliegers war alarmierend. Abgefahrene Reifen, die Karkasse kam bereits zum Vorschein, und der Unterfahrschutz war stark beschädigt. Die

Verkehrssicherheit hatte ihre Grenzen längst überschritten! Die Polizei intervenierte und eskortierte den Sattelzug zur nächsten Fachwerkstatt. Die Fahrt darf erst fortgesetzt werden, wenn sämtliche Mängel behoben sind. Außerdem müssen Fahrer und Unternehmen mit einer Geldstrafe rechnen. Ein klarer Appell der Polizei: Regelmäßige Kontrollen und Wartungen sind unerlässlich für die Sicherheit im Straßenverkehr!

Details	
Vorfall	Sonstiges
Ursache	Mängel an Fahrzeug
Ort	Eiselauer Weg, 89081 Ulm, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.net