

Großeinsatz in Bad Tölz: 51 Patienten sicher aus Klinik evakuiert!

Am 11. Juni 2025 brach ein Brand in der Asklepios-Klinik Bad Tölz aus, 51 Patienten wurden evakuiert, glücklicherweise gab es keine Verletzten.



Tölzer Asklepios-Klinik, Bad Tölz, Deutschland - Am 11. Juni 2025, gegen 10:30 Uhr, brach ein Brand in der Tölzer Asklepios-Klinik in Bad Tölz aus. Der Vorfall ereignete sich während eines monatlichen Tests der Netzersatzanlage im Keller und führte zu einer Hitzeentwicklung, die schließlich einen Brand im Bereich eines Kamins auslöste. Infolge des Feuers mussten 51 Patienten aus zwei Stockwerken evakuiert werden, und auch das Personal musste das betroffene Gebiet verlassen. Glücklicherweise wurden keine Verletzten gemeldet, wie **Merkur** berichtet.

Die Einsatzkräfte, bestehend aus vier Feuerwehren, dem BRK-Rettungsdienst, der Kreisbrandinspektion und dem THW, zählten

insgesamt etwa 95 Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand sowohl von innen als auch über eine Drehleiter schnell unter Kontrolle bringen. Der Dachbereich um den Kamin wurde geöffnet, um das Feuer zu löschen. Während des Einsatzes musste die Schützenstraße gesperrt werden. Zum Glück konnte die Klinik nach Abschluss der Löscharbeiten am Mittag wieder für Patienten und Angestellte geöffnet werden.

Einsatzleitung und Schadensbewertung

Landrat Josef Niedermaier und Klinik-Geschäftsführer Felix Rauschek lobten die Professionalität und Ruhe der Einsatzkräfte während des Brandes. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf einen niedrig fünfstelligen Betrag geschätzt. Zusätzlich leitet die Staatsanwaltschaft München II eine kriminalpolizeiliche Untersuchung ein, um die genaue Brandursache zu ermitteln.

Diese Art von Vorfall ist für Krankenhäuser nicht ungewöhnlich, da Brände in solchen Einrichtungen schwerwiegende Schadensereignisse darstellen können. Wie auf sicheres-krankenhaus.de erläutert, erfordert die hohe Belegungsdichte von hilfsbedürftigen Personen einen besonderen Brandschutz. Die Verantwortung für den betrieblichen Brandschutz liegt bei den Führungskräften der Einrichtung und umfasst mehrere Aspekte.

Brandschutz in Krankenhäusern

Der betriebliche Brandschutz in Krankenhäusern setzt sich aus vier Säulen zusammen: baulichem, anlagentechnischem, organisatorischem Brandschutz sowie einer Brandschutzordnung. Besonders wichtig sind Brandschutzkonzepte, die bei neuen oder umgebauten Gebäuden berücksichtigt werden müssen. Dazu gehören feuerbeständige Brandabschnitte, sicher gekennzeichnete Fluchtwege und die Einhaltung von Brandschutzvorschriften, wie sie auch im aktuellen Fall relevant sind.

Im Hinblick auf den Brand in der Tölzer Klinik wird deutlich, wie wichtig regelmäßige Schulungen und Übungen für das Personal sind, um im Ernstfall schnell und richtig reagieren zu können. Ein funktionierendes Brandschutzkonzept kann entscheidend dazu beitragen, die Sicherheit von Patienten und Mitarbeitern zu gewährleisten und die Auswirkungen eines Brandes zu minimieren.

Details	
Vorfall	Brand
Ursache	Brand entstand in der Netzersatzanlage, Brandursache ist derzeit unklar
Ort	Tölzer Asklepios-Klinik, Bad Tölz, Deutschland
Schaden in	50000
Quellen	• www.merkur.de • www.sueddeutsche.de • www.sicheres-krankenhaus.de

Besuchen Sie uns auf: n-ag.net