

Einsatz der Feuerwehr Bonn: Rauchalarm im Bürohochhaus beendet!

Feuerwehr Bonn reagiert schnell auf Rauchentwicklung im Bürohochhaus in Bonn-Gronau; defekter Verdampfer löst Alarm aus.



Bonn-Gronau, Deutschland - Am 10. Juni 2025, um 15:20 Uhr, wurde die Feuerwehr Bonn wegen einer Rauchentwicklung in einem Bürohochhaus in Bonn-Gronau alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage hatte angeschlagen, und die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Bad Godesberg wurden umgehend von Mitarbeitern des Gebäudes empfangen. Im 18. Obergeschoss sorgte eine defekte Klimaanlage für Verrauchung, die durch das schnelle Handeln des Betriebs von geschulten Brandschutzhelfern effektiv bekämpft wurde.

Die Feuerwehr bestätigte die Verrauchung im Überwachungsbereich der Rauchmelder und stellte schnell fest, dass ein Verdampfer in der Klimazentrale der Lüftung war.

Glücklicherweise hatte sich das defekte Bauteil selbstständig in den Störungsmodus geschaltet, wodurch eine weitere Gefährdung ausgeschlossen wurde. Die Einsatzkräfte löschten den betroffenen Bereich gründlich und übergaben die Einsatzstelle anschließend an die technische Abteilung des Gebäudes zur weiteren Überprüfung.

Details	
Vorfall	Brandstiftung
Ursache	Defekt eines Verdampfers in der Klimazentrale
Ort	Bonn-Gronau, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.net