

Ölaustritt auf der Ruhr: Feuerwehr im Einsatz an der Flora Brücke!

Feuerwehr Mülheim rückte nach Ölfilm auf der Ruhr aus. Kraftstoffaustritt auf Arbeitsplattform sorgte für schnelle Maßnahmen.



Flora Brücke, 45468 Mülheim an der Ruhr, Deutschland -

Am Abend des 21.10. wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zur Flora Brücke alarmiert, nachdem Passanten einen schimmernden Ölfilm auf der Ruhr entdeckten. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht: Geringe Mengen ausgelaufenen Kraftstoffs waren von einer schwimmenden Arbeitsplattform unterhalb der Brücke ausgetreten.

Sofort setzte die Feuerwehr eine Ölsperre mit Ölbindemittel ein und umringte die Plattform mit Ölaufsaugschlangen, die mithilfe von Booten des DRK und der Feuerwehr platziert wurden. Nach rund 90 Minuten konnte die Einsatzstelle an das Umweltamt übergeben werden.

Details	
Vorfall	Umwelt
Ursache	ausgelaufener Kraftstoff
Ort	Flora Brücke, 45468 Mülheim an der Ruhr, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.net